주행선재용 방사온도계


IR-ESW



주행선재의 온도측정은 선재의 흔들림과 소재변화에 의한 시야장에에 주의할 필요가 있습니다. 선재용 방사온도계는 선재 외경보다 작은 시야를 Scan하여 Peak온도를 추출 합니다.

따라서 시야장애의 영향을 받지 않고 정확한 선재 철강온도를 계측하는 것이 가능합니다.

■ 구 성



■ 형식 IR-ESW□ 3TL

└─ 검출소자 | : |nGaAs

S : Si


■ 사 양

Scan 방식	Mirror 광축 Scan	
Scan 각도	10°	
검출소자	InGaAs	Si
측정파장	1.55 <i>µ</i> m	0.9 <i>µ</i> m
측정온도범위	350~700℃	850~1300 ℃
	600~1100 ℃	
정도정격	1000℃미만··· ±5℃	
	1000℃이상…측정치의±0.5%	
	(단, ε ≒ 1)	
거리계수	250	
측정경(순시시야)	\varnothing 2mm/500mm *1	
/측정거리	∅4mm/1000mm *²	

신호처리	Scan Peak 온도 Hold	
표시	Scan Peak 온도치 Digital표시	
설정	방사율	
통신 Interface	RS-485 (IR-GZ접속)	
Analog 출력	4~20mA DC (Scan Peak 온도)	
초점 방식	Laser 투광	
사용온도범위	0~50℃	
전 원	24V DC	
무게	약 2kg	



■ 본체 외형크기



○ 설정표시기 IR-GZ

형 식

1 : 있음(방사율Remote)

통신Interface N: 없음(표준) R: RS-232C

S : RS-485



방사율(비)설정 : 1.999~0.000 방사온도계 입력 : RS-485

신호변조 : Delay 1차지연 (평균값 측정)

(시정수 0.0~99.9s 0.1s Step 또는 0.00~9.99s 0.01s Step 임의설정)

Peak 최고값 측정

(감쇄율 0,2,5,10℃/s 선택설정)

감쇄율 0 Peak Hold

표시 : 온도, 접속방사온도계 번호, Status표시


Analog 출력 : 출력1 4~20mA DC

(IR-GZ출력, 부하저항500Ω이하)

출력2 4~20mA DC

(IR-ESW출력, 부하저항500Ω이하)

■ 보호Case 외형크기 (형식:IR-ZESWCHT)



방사온도계 IR-ESW와 조합하여 방사율의 설정, 측정치 표시와 IR-ESW에 직류전원을 공급합니다.

출력갱신주기 출력1 100ms

출력2 IR-ESW 접속하여 출력갱신주기

온도정도 : 출력1 출력범위의 ±0.2%

출력2 출력범위의 ±0.2%

Event 출력 : 2점 상한, 상상한, 하한, 하하한 경보로부터

2개 선택

릴레이 a접점출력 (Remote 사양) 접점용량 240VAC 1.5A 30VDC 1.5A

Analog 입력 : 4~20mA DC (방사율 Remote) 통신Interface : RS-232C, RS-485지정(Option)

방사온도계 전원 : 24V DC

전원 : 100~240VAC Free 전원 50/60Hz

소비전력 : 최대 20VA 사용온도범위 : -10~50℃


사용습도범위 : 20~90%RH (다만 결로하지 않을 것)


케이스 : 난연성Polycarbonate 소재


취부방법 : 판넬 취부 무게 : 약 0.5kg

■ 단자도면

■ 외형크기







⚠ 안전에 관한 주의

- 본제품은 일반공업계기로서 설계제작되었습니다. 본제품의 설치, 접속, 사용시에는 사용설명서를 주의깊게 읽으신 후에 올바르게 사용하십시오.
- 기재내용은 성능개선 등에 의해서 사전통고 없이 변경될 수 있으므로 양지하여 주시기 바랍니다.

CHINO

기술제휴: **(株) CHINO**

한국CHINO주식회사

〒445-813 경기도 화성시 동탄면 오산리 296-1

TEL: (031)379-3700 FAX: (031)379-3777

http://www.chinokorea.com e-mail:webmaster@chinokorea.com (판매점)